


**PROFESSIONAL LINE**

**Detergentes**

## SCRATCH OFF CLEANER

**Detergente alcalino concentrado para la limpieza de placas de gres porcelánico pulidas en preparación para la recuperación con SCRATCH OFF DARK y SCARCTH OFF LIGHT**

**SCRATCH OFF CLEANER** es un detergente alcalino concentrado extremadamente eficaz para la limpieza preliminar en profundidad de losas de gres porcelánico lapeadas y pulidas, antes de su recuperación con los productos **SCRATCH OFF DARK** y **SCRATCH OFF LIGHT**.

**SCRATCH OFF CLEANER** es uno de los tres productos disponibles dentro del **SCRATCH OFF KIT**.

<b>CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS</b>	✓	Alta capacidad de extracción
	✓	Eficaz en varios tipos de suciedad.
	✓	Fórmula alcalina

<b>ÁMBITOS DE APLICACIÓN</b>	Producto apto tanto para aplicación interna como externa. Producto indicado para su aplicación sobre: Gres porcelánico pulido.
------------------------------	---

<b>RENDIMIENTO</b>	10/15 m <sup>2</sup> /l
--------------------	-------------------------

<b>HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN</b>	Estropajo blanco
--	------------------

<b>FASES DE APLICACIÓN</b>	<b>Preparación y limpieza del soporte</b>
----------------------------	---

Antes de proceder con el lavado de la superficie, se recomienda secar y eliminar cualquier residuo de la superficie, como polvo, escombros y suciedad gruesa.

### Aplicación

*Antes de proceder a la aplicación del producto, siempre es necesario realizar una prueba en una parte de la superficie que no se ve o en una baldosa que aún no ha sido instalada, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.*

El producto se utiliza puro o diluido con agua limpia, según la naturaleza de la suciedad que se pretenda eliminar:

- Si se utiliza como detergente desengrasante fuerte para eliminar la suciedad resistente, el producto debe diluirse entre un 20 y un 30 % en agua (1 parte de producto en 2/4 partes de agua).
- Si se utiliza como detergente simple para limpiar una losa antes de su restauración, el producto debe diluirse al 10% (1 parte de producto en 9 partes de agua).

Antes de aplicar el detergente en toda la superficie, realizar una prueba preliminar en una pequeña porción.

Aplicar el producto diluido sobre la superficie cubriendo toda la zona afectada por la intervención distribuyéndolo uniformemente con un estropajo blanco.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE

### FASES DE APLICACIÓN

Dejar actuar el producto durante 10 minutos aproximadamente, favoreciendo la acción disolvente del producto frotando con la almohadilla blanca o a intervalos de tiempo más o menos regulares en función de la tenacidad de los residuos a disolver. De esta forma se favorece la acción disolvente del producto y se obtendrán los mejores resultados.

Retire los residuos y enjuague abundantemente con agua limpia. Si el resultado se ha conseguido sólo parcialmente, repetir la aplicación probando con una dilución más concentrada o con tiempos de contacto más prolongados. Sobre materiales resistentes, tras ensayos previos, el producto también puede utilizarse puro.

Después del aclarado, una vez seca la superficie, se puede proceder al uso de productos recuperadores.

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.
- En el caso de aplicación sobre superficies recién colocadas o rejuntadas, esperar a que la masilla o adhesivo cure por completo.
- No mezclar con otros compuestos químicos.
- Si el resultado final es sólo parcialmente satisfactorio, repetir la aplicación de la misma forma.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Ámbar
Olor	Característico
pH:	13,0 ± 0,5
Peso específico a 20°C	1054 ± 10 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

**ENVASES** Botellas de 500 ml – 12 botellas por caja

**SEGURIDAD** Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 2.0 – 10/10/2023

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias



PROFESSIONAL LINE


**Abrasivos y Pulidores**

## SCRATCH OFF DARK

**Tratamiento para la recuperación de rayas, abrasiones, opacidades y defectos de superficies de gres porcelánico brillante de color oscuro.**

**SCRATCH OFF DARK** es un innovador producto en base agua desarrollado específicamente para recuperar de forma permanente arañazos, defectos, abrasiones y opacidades de superficies de gres porcelánico brillante de color oscuro, devolviendo rápida y fácilmente el aspecto original de la superficie tratada.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Puede usarse antes o después de la instalación.
- ✓ Desarrollado para la recuperación de rayones y falta de brillo.
- ✓ No utilizar exceso de agua para la aplicación.

### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto apto tanto para aplicación interna como externa.  
Producto apto para aplicación sobre: Gres porcelánico brillante de color oscuro. No apto para superficies de colores claros.

### HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Pulidora manual con rpm regulables, discos **FAB K** suministrados dentro del **SCRATCH OFF KIT**.  
Durante la aplicación, la herramienta debe configurarse a 700-1500 rpm.

### FASES DE APLICACIÓN

#### Preparación y limpieza del soporte

- Limpie cuidadosamente la superficie eliminando el polvo y la suciedad utilizando **SCRATCH OFF CLEANER** (consulte la Ficha Técnica del producto).
- Enjuague bien y asegúrese de que la superficie esté seca antes de iniciar la aplicación.
- Recomendamos rodear la zona donde se aplicará el producto con cinta adhesiva de papel y láminas de plástico.

#### Application

*Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.*

- Agite el frasco y vierta unas gotas de producto directamente sobre la parte de la superficie que desea restaurar.
- Utilizando el **FAB K** pero sin activar la herramienta, distribuir uniformemente el producto a lo largo de toda la raya o zona a tratar.
- Activar la herramienta y aplicar el producto sobre la superficie. En esta fase se deben realizar movimientos muy lentos que sigan la dirección del arañazo o defecto a recuperar. No es necesario ejercer una presión elevada sobre la herramienta pero sí basta con acompañarla en sus movimientos, cuidando de que trabaje en plano, para explotar toda la superficie del disco.
- Continuar trabajando el producto hasta su total secado. Cualquier exceso que se pueda formar en los bordes de la zona tratada se eliminará fácilmente posteriormente, por lo que es importante concentrar los movimientos en correspondencia con el rasguño.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASES DE APLICACIÓN

- Cuando el producto esté completamente seco, evaluar la resultado obtenido. Si el rasguño o defecto aún aparece parcialmente visible, verter más producto y repetir la aplicación siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de describir.
- Es imprescindible comprobar la temperatura superficial después de cada aplicación. Si la superficie se calienta tanto que no se puede sostener la mano sobre ella, recomendamos detener y reanudar la aplicación una vez que la superficie se haya enfriado.
- El número de aplicaciones necesarias depende de la extensión y profundidad de la raya o defecto a reparar. Generalmente, 3-5 aplicaciones pueden ser suficientes para recuperar la superficie, pero en el caso de rayones o defectos más profundos se pueden realizar tantas aplicaciones como sean necesarias hasta restaurar la superficie.
- Cuando el resultado obtenido sea satisfactorio, aclarar abundantemente con agua, frotar con el disco blanco suministrado y finalmente secar la superficie con papel absorbente. Si observa residuos de producto más rebeldes en la superficie, estos se pueden eliminar fácilmente cepillando con el disco **FAB K** usando **SHINE REPAIR DARK**.

### Uso de superficie

Después de retirar cuidadosamente los residuos y enjuagar el soporte con agua, se puede utilizar la superficie.

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Agite el frasco antes de usarlo.
- Proceda a restaurar rayones o defectos individuales a la vez.
- No trabaje en porciones demasiado grandes de la superficie.
- No ejerza presión excesiva sobre la herramienta.
- No aplicar el producto sobre una superficie mojada.
- No aplicar sobre materiales de colores claros.
- No aplicar el producto sobre un soporte sobrecalentado.
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +40 grados °C
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Nero
Olor	Inodore
pH:	10 ± 0,4
Peso específico a 20°C	1320 ± 10 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

**ENVASES** Botellas de 250 ml – 12 botellas por caja



## PROFESSIONAL LINE



### SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 1.0 – 05/06/2024

**Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.**

MADE IN ITALY

100%



PROFESSIONAL LINE



Abrasivos y Pulidores

## SCRATCH OFF LIGHT

**Tratamiento para la recuperación de rayas, abrasiones, opacidades y defectos de superficies de gres porcelánico brillante.**

**SCRATCH OFF LIGHT** es un innovador producto en base agua desarrollado específicamente para recuperar de forma permanente arañazos, defectos, abrasiones y opacidades de superficies de gres porcelánico brillante, devolviendo rápida y fácilmente el aspecto original de la superficie tratada.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- ✓ Puede usarse antes o después de la instalación.
- ✓ Desarrollado para la recuperación de rayones y falta de brillo.
- ✓ No utilizar exceso de agua para la aplicación.

### ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Producto apto tanto para aplicación interna como externa.  
Producto apto para aplicación sobre: Gres porcelánico brillante de color claros.

### HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN

Pulidora manual con rpm regulables, discos **FAB K** suministrados dentro del **SCRATCH OFF KIT**.  
Durante la aplicación, la herramienta debe configurarse a 700-1500 rpm.

### FASES DE APLICACIÓN

#### Preparación y limpieza del soporte

- Limpie cuidadosamente la superficie eliminando el polvo y la suciedad utilizando **SCRATCH OFF CLEANER** (consulte la Ficha Técnica del producto).
- Enjuague bien y asegúrese de que la superficie esté seca antes de iniciar la aplicación.
- Recomendamos rodear la zona donde se aplicará el producto con cinta adhesiva de papel y láminas de plástico.

#### Application

*Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la idoneidad para el uso previsto.*

- Agite el frasco y vierta unas gotas de producto directamente sobre la parte de la superficie que desea restaurar.
- Utilizando el **FAB K** pero sin activar la herramienta, distribuir uniformemente el producto a lo largo de toda la raya o zona a tratar.
- Activar la herramienta y aplicar el producto sobre la superficie. En esta fase se deben realizar movimientos muy lentos que sigan la dirección del arañazo o defecto a recuperar. No es necesario ejercer una presión elevada sobre la herramienta pero sí basta con acompañarla en sus movimientos, cuidando de que trabaje en plano, para explotar toda la superficie del disco.
- Continuar trabajando el producto hasta su total secado. Cualquier exceso que se pueda formar en los bordes de la zona tratada se eliminará fácilmente posteriormente, por lo que es importante concentrar los movimientos en correspondencia con el rasguño.
- Cuando el producto esté completamente seco, evaluar la resultado obtenido. Si el rasguño o defecto aún aparece parcialmente visible, verter más producto y repetir la aplicación siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de describir.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### FASES DE APLICACIÓN

- Es imprescindible comprobar la temperatura superficial después de cada aplicación. Si la superficie se calienta tanto que no se puede sostener la mano sobre ella, recomendamos detener y reanudar la aplicación una vez que la superficie se haya enfriado.
- El número de aplicaciones necesarias depende de la extensión y profundidad de la raya o defecto a reparar. Generalmente, 3-5 aplicaciones pueden ser suficientes para recuperar la superficie, pero en el caso de rayones o defectos más profundos se pueden realizar tantas aplicaciones como sean necesarias hasta restaurar la superficie.
- Cuando el resultado obtenido sea satisfactorio, aclarar abundantemente con agua, frotar con el disco blanco suministrado y finalmente secar la superficie con papel absorbente. Si observa residuos de producto más rebeldes en la superficie, estos se pueden eliminar fácilmente cepillando con el disco **FAB K** usando **SHINE REPAIR LIGHT**.

### Uso de superficie

Después de retirar cuidadosamente los residuos y enjuagar el soporte con agua, se puede utilizar la superficie.

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Agite el frasco antes de usarlo.
- Proceda a restaurar rayones o defectos individuales a la vez.
- No trabaje en porciones demasiado grandes de la superficie.
- No ejerza presión excesiva sobre la herramienta.
- No aplicar el producto sobre una superficie mojada.
- No aplicar el producto sobre un soporte sobrecalentado.
- Aplicar el producto con una temperatura superficial entre +5 y +40 grados °C
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada.

### DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS

Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Inodoro
pH:	10 ± 0,4
Peso específico a 20°C	1316 ± 10 g/l

**ALMACENAMIENTO** Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.

**PERÍODO DE CONSERVACIÓN** 36 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y seco.

MADE IN ITALY

100%



## PROFESSIONAL LINE



### ENVASES

Botellas de 250 ml – 12 botellas por caja

### SEGURIDAD

Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto.

Revisión 1.0 – 05/06/2024

**Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos y sugerencias.**

MADE IN ITALY

100%