



SHOWROOM LINE

**Abrasivos y Abrillantadores**

## SHINE REPAIR DARK

**Crema repulidora para mitigar defectos, opacidades, ligeras rayaduras y sensibilidad a la suciedad en gres porcelánico pulido de color oscuro.**

**SHINE REPAIR DARK** es una crema a base de agua que se utiliza sobre gres porcelánico lapeado brillante y gres porcelánico brillante apomazado para mitigar estéticamente rayones y defectos estéticos. El producto es específico para su uso sobre superficies negras o de colores oscuros.

**SHINE REPAIR DARK** permite aumentar el brillo de las zonas opacas y eliminar o minimizar la visibilidad de los rayones.

**SHINE REPAIR DARK** Se utiliza con pad blanco y se puede aplicar manualmente, con rueda orbital a baja velocidad. El resultado que se puede obtener con el producto depende de la extensión del defecto a tratar y de la minuciosidad con la que se realice la aplicación.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- ✓ Producto específico para gres porcelánico lapeado negro brillo
- ✓ Proporciona excelente resistencia a la suciedad.
- ✓ Aumenta el brillo de la superficie.
- ✓ Mitiga estéticamente rayones, abrasiones, defectos y ligeros deslustres.

### CAMPOS DE USO

Producto apto tanto para aplicación interna como externa.  
Producto apto para aplicación sobre: Gres porcelánico pulido y lapeado.  
Específico para materiales de color negro u oscuro.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

El producto se aplica mediante una esponja blanca NO abrasiva. Puede aplicarse manualmente o con rueda orbital de baja velocidad.

### FASES DE APLICACIÓN

#### **Preparación y limpieza del soporte**

- Proceder a una limpieza profunda del soporte, teniendo cuidado de eliminar el polvo y la suciedad presentes en la superficie. En caso de superficies muy sucias sugerimos realizar una limpieza profunda.
- Esperar hasta que la superficie a tratar esté seca.
- Si está presente, proteja las superficies adyacentes sobre las que no desea aplicar el producto.
- Aplicar el producto sobre soportes con temperaturas superficiales entre +5 y +40°C

#### **Aplicación**

*Antes de proceder a la aplicación del producto, es siempre necesario realizar una prueba en una parte no visible de la superficie o sobre una baldosa sin colocar, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.*

- Agite vigorosamente el frasco durante al menos 30 segundos antes de usarlo y vierta una pequeña cantidad de producto en la porción de superficie que desea tratar.
- Comenzar a trabajar el producto frotando con la esponja blanca no abrasiva. Realizar movimientos circulares concéntricos, cuidando de tratar uniformemente toda la superficie, procediendo en sectores no excesivamente anchos.

MADE IN ITALY

100%



## SHOWROOM LINE

### FASES DE APLICACIÓN

- Continuar frotando el producto sobre la superficie hasta que la mezcla esté completamente seca. Al finalizar la aplicación, evaluar el resultado obtenido. Si es necesario, realice otra aplicación.
- Una vez finalizado el procesamiento, eliminar los residuos del producto y enjuagar abundantemente con agua.

#### Tiempos de secado

Después de retirar cuidadosamente los residuos y enjuagar con agua, no es necesario esperar más.

#### Apertura al tráfico

Después de eliminar cuidadosamente los residuos y enjuagar con agua, se puede abrir la superficie al tránsito peatonal.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Después del tratamiento con **SHINE REPAIR DARK**, mantener limpia la superficie con el producto **FLOOR CLEANER**, detergente específico para la limpieza diaria del gres porcelánico.

### INDICACIONES Y RECOMENDACIONES

- Antes de aplicar el producto, limpiar cuidadosamente el soporte.
- No aplicar el producto sobre una superficie mojada.
- No aplicar el producto sobre superficies mates o naturales.
- No aplicar el producto sobre un soporte sobrecalentado.
- No aplicar el producto sobre superficies que no sean negras o de color muy oscuro
- Antes de proceder a la aplicación del producto en toda la superficie, es preferible realizar una prueba preliminar en una porción de material no visible o no colocado, para evaluar su idoneidad para el uso previsto.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Al finalizar la aplicación se puede lavar con agua el equipo utilizado.

### DATOS FÍSICO-TÉCNICOS

Fórmula:	Crema
Color:	Negra
Olor:	Inodoro
pH:	10 ± 0,5

**ALMACENAMIENTO** Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco y seco.

**PERIODO DE ALMACENAMIENTO** 24 meses en el embalaje original cerrado y almacenado en lugar fresco y seco.

**SEGURIDAD** Al manipular el producto utilice siempre dispositivos de seguridad. protección individual más adecuada y seguir lo indicado en la ficha seguridad del producto.

Rev. 1.0 – 12/09/2022

Esta ficha técnica anula y sustituye cualquier otra versión anterior. Consulte siempre la versión más actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web [www.fabersurfacecare.com](http://www.fabersurfacecare.com). Faber Chimica se reserva el derecho de actualizar y/o modificar los datos e informaciones presentes en la ficha técnica. La información reportada en esta ficha técnica es el resultado de nuestra más amplia experiencia en investigación y técnico-operacional. En cualquier caso, es recomendable realizar siempre una prueba preventiva con el fin de verificar la idoneidad del producto tanto para el uso previsto como para el tipo de material sobre el que se pretende aplicar. La información y sugerencias indicadas no pueden en ningún caso considerarse vinculantes ni implicar nuestra responsabilidad ya que las condiciones y métodos de uso del producto no pueden ser controlados por nosotros. Por lo tanto, Faber Chimica Srl declina cualquier responsabilidad en relación con el uso de dichos datos y sugerencias.